

ZNALECKÝ POSUDEK

ČÍSLO POLOŽKY: 0228/2024

ZNALEC: Josef Sladký
Nábř. Kpt. Jaroše 50
506 01 Jičín
IČO: 60924233

OBOR/ODVĚTVÍ/SPECIALIZACE: Ekonomika / Ceny a odhadování motorových vozidel

ZADAVATEL: KOPPA v.o.s.
Mozartova 679/21
460 01 Liberec

PŘEDMĚT: Stanovení ceny osobního automobilu ŠKODA
Octavia 1,6 TDi CR DPF, RZ: 2AR 9352, VIN:
TMBCT61Z3B2064688

ČÍSLO VYHOTOVENÍ: 3/3

POČET PŘEDANÝCH VYHOTOVENÍ: 2

DATUM: 31.1.2024

POČET STRAN: 16

SEZNAM PŘÍLOH:

- kopie technického průkazu UE 564938
- fotodokumentace vozidla pořízená při prohlídce

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky, doporučené Znaleckým standardem č. I/2005.

0. ÚVOD

0.1 Žadatel o znalecký posudek

KOPPA, v.o.s.
Mgr. Ing. Zdeňka Bělohlávková
Mozartova 679
460 01 Liberec

Posudek vyžádán telefonicky a elektronickou poštou dne 8.1.2024.

0.2 Účel vyžádání posudku

Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu ŠKODA Octavia, reg. zn. 2AR 9352 , VIN: TMBCT61Z3B2064688 (technický průkaz UUE 564938) ke dni prohlídky vozidla 14.1.2024. pro účely insolvenčního řízení dlužníka Josefa Šarouna, r.č.: 930110/4923, Opatov 206, Opatov 569 12. Žadatel o posudek, firma KOPPA, v.o.s. je insolvenčním správcem na základě Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, Č.j.: KSHK 41 INS 3124/2023-A-11/celk.3.

0.2 Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena

Ke dni prohlídky vozidla, tj. 14.1.2024.

0.3 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- technický průkaz č. UE 564 938
- prohlídka vozidla
- protokol o poslední technické prohlídce ze dne 9.4.2020 dostupný na webových stránkách Ministerstva dopravy-kontrola tachometru

1. NÁLEZ

1.1 Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla:	ŠKODA Octavia
Druh vozidla:	osobní automobil
Technický průkaz série, číslo:	UE 564938
Osvědčení o TP platné do:	9.4. 2022
VIN/rok výroby:	TMBCT61Z3B2064688
Druh karoserie:	samonosná ocelová karoserie, liftback (v technickém průkazu uvedeno nepřesné označení „sedan“)
Výrobní číslo motoru:	neuvedeno
Obsah, druh, výkon motoru:	1.598 cm ³ , vznětový čtyřdobý čtyřválcový, přeplňovaný, 77 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	195/65 R15 91H CONTINENTAL EcoContact 3
Registrační značka vozidla:	ZAR 9352
Datum prvního uvedení do provozu:	20.1.2011

Vlastník vozidla dle TP : MONETA AUTO, s.r.o., Vyskočilova 1442/1B, Praha, 140 00

Provozovatel vozidla dle TP : Josef Šaroun, Opatov 206, Opatov 675 28

Počet předchozích držitelů: Uvažuji minimálně 4

Dle TP v ČR 3 držitelé, před dovozem do ČR uvažuji 1 držitele,

ale může jich být případně více (1. registrace vozidla v ČR:

26.1.2012)

Stav počítáče ujetých kilometrů: 288.635

Počet ujetých kilometrů dle sdělení držitele: 288.635

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci souhlasí.

1.2 Údaje o opravách:

K vozidlu nebyly předloženy žádné doklady o opravách. Dle sdělení osoby přítomné u prohlídky, pana Tomáše Gonose byla na vozidle po dobu držení panem Josefem Šarounem prováděna běžná údržba a opravy k zajištění provozuschopnosti vozidla. Dle sdělení krátce po zakoupení vozidla od firmy AURES HOLDINGS a.s., Dopraváků 874/15, Praha 184 00, byla nutná výměna tyče řízení, která byla dle sdělení v dřívější době svařovaná ! Dále byla dle sdělení v roce 2019 provedena výměna výměníku topení z důvodu netěsností.

Nová cena:

Dle údajů výrobce odpovídá pro daný typ, model a výbavu. V současné době je již prodávána novější generace modelu Octavia IV (oceňované vozidlo je Octavia II), která byla v prodeji i k době ocenění. Nová cena byla tedy stanovena dle konfigurátoru na oficiálních webových stránkách výrobce a upřesněna osobně u prodejce ŠKODA, fyz. Autocentrum Jičín s.r.o., u vedoucí prodeje nových vozů Ing. Ivety Brendlové 739 999 142. Nová cena modelu Octavia s výbavou ACTIVE, vznětovým motorem objemu 1.968 cm³, 85 kW s manuální 6-ti stupňovou převodovkou a bílou UNI-barvou byla k době ocenění 630.400,- s DPH, minus 8.000,- Kč jako odpočet za chybějící 2 ks Al disků, které má oceňované vozidlo nahrazeno plechovými. Cena po tomto odpočtu je tedy 622.400,- Kč. Oceňované vozidlo je však předminulý model II. řady Octavia s výbavou tehdy nazývanou Ambiente. Má motor s odlišnými parametry (motor 1.598, 77 kW s manuální 5-ti stupňovou převodovkou se již nedodává) a v některých položkách odlišnou výbavu. Nyní je v základní ceně daného stupně výbavy antikolizní

asistent a asistent jízdy v pruzích, rádio s DAB příjemem, rozpoznání únavy řidiče, 3 x USB C, asistent rozjezdu do kopce, startování tlačítkem, elektricky ovládaná okna zadních dveří, středový a kolenní airbag řidiče. Všechny tyto uvedené prvky oceňované vozidlo nemá, proto je třeba novou cenu stanovit parametrickým porovnáním. Po zohlednění rozdílnosti výbav, motorizace a odlišnosti technologického a dílenského zpracování stanovuji koeficient parametrického porovnání ve výši 0,82. Nová cena oceňovaného vozidla ke dni ocenění je tedy: 510.368,- Kč s DPH.

1.3 Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 14.1.2024 10:10 – 11:20 hod.

Za účasti: pana Tomáše Gonose

Místo prohlídky: pozemek za domem č.p. 10, Chotělice , Smidary 503 53

Zkušební jízda dne: neprovedena, vozidlo nepojízdné-poškozeno nehodou

Atmosférické podmínky: zataženo, sněžení, 0 °C

1.4 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Vozidlo poškozeno při dopravní nehodě ke které došlo dle sdělení v lednu 2022. Přesné datum nehody nesděleno. Rozsah poškození vozidla zjevně související s předmětnou nehodou zjištěný při prohlídce:

- kapota motoru – zlomená – výměna, maska kapoty-komplet-výměna, přední nárazník včetně držáků-zlomený-výměna, pravá a střední mřížka před.nárazníku-ulomené-výměna, pravý přední světlomet-ulomený-výměna, PPř blatník-zlomený-výměna, PPř plastový podběh-ulomený-výměna, výztuha předního nárazníku a chladičová stěna.zlomené-výměna, kondenzátor klimatizace-proražen-výměna, PPř podélný nosník a podběh- deformace-oprava, spodní rameno PPř kola, hnací hřídel PPř kola, přiční zkrutný stabilizátor př. nápravy, pravá tyčka zkrutného stabilizátoru př. nápravy, pravá tyč řízení, tlumič pěrování PPř kola – deformované – výměna, dále možno předpokládat deformaci nápravnice př. nápravy a těhlice PPř kola, pneu PPř kola-praražena-výměna, čelní sklo-prasklé-výměna, airbag řidiče a spolujezdce-vystřeleny, oba před.bezpečnostní pásy-aktivovány, s výměnami airbagů a předních bezpečnostních pásů souvisí i výměny příslušných řidicích jednotek, volantu a vrchní části přístrojové desky. Lze ale předpokládat další skrytá poškození která by bylo možno zjistit až při připadné demontáži a podrobné prohlídce. Cena opravy uvedeného rozsahu poškození by se zjevně blížila hodnotě vozidla před poškozením, nebo by ji převýšila. Takovéto posouzení ale není předmětem tohoto posudku. Proto vozidlo oceňuji k datu prohlídky (14.1.2024) a v takovém stavu, v jakém se nachází při prohlídce.

MOTOR + SPOJKA:

MOTOR: Provedeno nastartování motoru pomocí externího zdroje. Motor naskočil ihned, běžel ve zvýšených volnoběžných otáčkách rovnoměrně. Vzhledem k absenci chladící kapaliny v chladicím okruhu a možným dalším poškozením provedena jen krátká zkouška chodu motoru, aby nedošlo k jeho poškození. Na hlavě a bloku válců patrné stopy úniku oleje. Spodní část bloku motoru a olejová vana také se stopami lehčího úniku oleje. Chladící a palivová soustava kompletní, funkčnost a těsnost nelze ověřit. Jak již bylo zmíněno, při nehodě došlo k poškození některé z trubek a chladící kapaliny unikla. Výfuk – uvažuji funkční, na všech dílech hluboká koroze. Katalyzátor mechanicky nepoškozen.

SPOJKA: Funkčnost nelze odzkoušet.

Stav skupiny: - 25 %

PŘEVODOVKA + ROZVODOVKA:

Hlučnost při volnoběhu ani při zvýšených otáčkách nelze odzkoušet. Změna převodových stupňů v klidu bez zvýšené hlučnosti a odporu, odpovídá dané konstrukci. Patrné drobné stopy úniku oleje z převodovky. Hnací hřidele LPř kola bez mechanického poškození, pouze drobná poškození provozem a místy drobná povrchová koroze, gumová manžeta nepoškozena, funkční. Hnací hřidel PPř kola poškozen nehodou – ohnutý, nefunkční.

Stav skupiny: - 20 %

ZADNÍ NÁPRAVA:

Těleso zadní nápravy bez většího mechanického poškození, pouze drobné deformace střední části. Na celém povrchu silná hluboká koroze. V obdobném stavu jsou i příčná a podélná ramena zadní nápravy. Vůle v uložení kol zadní nápravy nelze zjistit. Průzory bez mechanického poškození, místy povrchová koroze. Tlumiče pérování bez známek úniku kapaliny se silnou povrchovou korozí pláštů, funkční, drobná povrchová koroze spodních částí. Součásti kolových brzd bez mechanického poškození a bez známek netěsnosti. Stav brzdových segmentů nezjištován. Na kotoučích brzd hluboká koroze, tloušťka neměřena. Vedení brzdové kapaliny bez patrných známek netěsnosti. Disk LZ kola plechový - drobná poškození provozem a na vnějších i vnitřních plochách místy povrchová koroze. Disk PZ kola z hliníkové slitiny – na vnější ploše na mnoha místech hluboké rýhy.

Stav skupiny: - 15 %

PŘEDNÍ NÁPRAVA + MECHANISMUS ŘÍZENÍ:

Nápravnice přední nápravy, pravé spodní rameno, příčný zkrutný stabilizátor, pravá tyčka stabilizátoru, pravá tyč řízení a s velkou pravděpodobností i pravá těhlice – poškozeny nehodou. Spodní rameno LPř kola bez viditelných mechanických poškození a deformaci, pouze drobná mechanická poškození provozem hlubší povrchová koroze. Vůle v zavěšení předních kol nelze zjistit. Vinutá pružina a tlumič pérování LPř kola bez mechanických poškození, tlumič bez známek úniku

kapaliny, povrchová koroze. Těhlice s hlubokou korozi, bez viditelných deformací. Tyčka přičného zkrutného stabilizátoru bez patrných deformací, drobná provozní poškození a povrchová koroze. Dily zavěšení PPř kola poškozeny nehodou. Plechový disk LPř kola - drobná poškození provozem a na vnějších i vnitřních plochách místy povrchová koroze. Disk PPř kola z hliníkové slitiny s hlubšími rýhami na více místech vnější plochy. Součásti kolových brzd bez mechanického poškození a vedení neměřena. Na brzdových kotoučích je silná vrstva povrchové koroze. Stav mechanismu řízení nelze posoudit, při nehodě došlo k poškození pravé tyče řízení.

Stav skupiny: - 60 %

SKŘÍŇ KAROSERIE:

Lak – bílá UNI-barva, stav laku – lesklý, ale místy již lehce zmatnělý. Na všech dílech karoserie jsou drobné oděrky a drobné deformace (důlky), vzniklé provozem. PPř blatník deformovaný nehodou, pravý práh – deformace na ploše 1 x 2 dm. PZ dveře – deformace 1 x 1 dm ve spodní části pod lištou. LZ bok – deformace 1 x 2 dm na lemu. Kapota motoru – poškozena při nehodě. Na předních i zadních podélnících skeletu nejsou patrné stopy po větších opravách opravách, PPř podélník a podběh – poškozeny při nehodě. Na zadních podélnících místy a na spodní části podlahy zavazadlového prostoru místy drobná povrchová koroze. Na skeletu karoserie nejsou patrné stopy po větších opravách, a nebo pokud byla provedena oprava, byla provedena kvalitně bez patrných stop.

Stav skupiny: - 20 %

VÝBAVA KAROSERIE:

Okna, kliky, zámky funkční. Čelní sklo – prasklé v důsledku nárazu aktivovaného LPř airbagu. Osvětlení vozidla funkční, přední světlomety s drobnými oděrkami vlivem provozu a počínající degradaci plastu. Pravý světlomet rozlámaný nehodou. Akumulátor nefunkční, zcela vybitý. Přední nárazník, výztuha nárazníku, pravá a střední mřížka předního nárazníku, chladicová stěna – zničené při nehodě. Plastový spodní kryt motoru – odřený na více místech a popraskaný. Vnitřní plastové kryty blatníků funkční, PPř rozlámán při nehodě. Zadní nárazník – drobné oděrky a rýhy na více místech a deformace 3 x 2 dm na pravém rohu. Vnější zpětná zrcátka funkční, na obou lakovaných krytech zrcátek drobné oděrky a rýhy, pravý i levý kryt prasklý. Čalounění všech sedadel včetně opěrek hlav a přední loketní opěry bez větších mech. poškození, ale značně znečištěné, po celých plochách velké množství skvrn. Podlahová krytina v interiéru je před předními i zadními sedadly silně znečištěná, bez patrných větších poškození. V zavazadlovém prostoru je podlahová krytina bez větších poškození, znečištěná. Boční kryty zavazadlového prostoru jsou běžně opotřebené a znečištěné jen mírně. Přístrojová deska poškozena aktivací obou předních airbagů. Chybí rádio a kryt přístrojové desky nejsou patrná žádná větší mechanická poškození, pouze drobná vlivem provozu. Ve stejném stavu jsou i výplň dveří a ostatní plastové kryty v interiéru. Potah stropu – mírně znečištěn s drobnými oděrkami nad zadními sedadly. Volant poškozen aktivací airbagu řidiče, znečištěn, zvýšené opotřebení povrchu věnce. Topení a ventilace s manuální klimatizací kompletní, funkčnost nelze odzkoušet. Stěrače kompletní, funkčnost nelze odzkoušet. Zámek řadičí páky funkční. Brzdová soustava kompletní, funkčnost nelze odzkoušet, bez úniků kapaliny. Palivové vedení a palivová nádrž bez patrných netěsností.

Stav skupiny: - 50 %

1.5 Pneumatiky

Výchozí cena pneu prvomontáže:

$$\text{CNPP: } 2.000,- \text{ Kč} * 4 = 8.000,- \text{ Kč}$$

Uvažuji pneumatiky CONTINENTAL EcoContact 3, které byly montovány v prvovýrobě a jsou i konkrétně uvedeny v technickém průkazu vozidla.

Pneumatiky na vozidle:

Značka, typ, rozměr	cena 1 ks	počet	THP (%)	Časová cena
NEXEN N'blue 205/55 R16 91H	1.600,-	1	50	800,- Kč
NEXEN N'blue 205/55 R16 91H (poškozená)	1.600,-	1	0	0,- Kč
BRIDGESTONE Turanza				
205/55 R 16 94V	2.500,-	1	40	1.000,- Kč
NOKIAN W+ 205/55 R 16 91T	2.100,-	1	20	420,- Kč
CČPV celkem =				2.220,- Kč

1.6. Mimořádná výbava:

Druh, typ	ks	CNVM	stáří	stav	THVM (%)	Časová cena
Zámek řadící páky						
zn. DEFEND	1	7.000,-	12 roků	funkční	20	1.400,- Kč
ČCVM celkem:						1.400,- Kč

2. POSUDEK

2.1. Stanovení technické hodnoty vozidla:

2.1.1. Výpočet základní amortizace:

Doba provozu	DP = 13 roků 0 měsíců	ZAD = 86 %
Počet ujetých km	PKM = 288.635	ZAP = 154,32 %
Aritmetický průměr	.	ZA = 90 %

2.1.1.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla:

Skupina	THSN	ZA	STAV	THS	PDS	PTHS
Motor+spojka	100	90	- 25	7,50	25	1,875
Převodovka+rozvodovka	100	90	- 20	8,00	10	0,800
Zadní náprava	100	90	- 15	8,50	4	0,340
Přední náprava+mechanismus						
řízení	100	90	- 60	4,00	11	0,440
Skříň karoserie	100	90	- 20	8,00	23	1,840
Výbava karoserie	100	90	- 50	5,00	27	1,350

$$THVR = \text{součet PTHS} = 6,645$$

Technický stav hodnocen – určena technická hodnota THVR = 8 % dle skutečného stavu zjištěného prohlídkou – bez ohledu na výši základní amortizace.

2.1.2. Výchozí cena vozidla:

Výše výchozí ceny vozidla CN = 510.368,- Kč s DPH

Pramen: Dle cen nových vozidel na trhu v České republice. Ceník nových vozidel značky ŠKODA a ověření u prodejce značky. Dále upraveno koeficientem parametrického porovnání. Viz. bod. 1.2.

2.1.3. Výpočet časové ceny vozidla:

Výchozí cena	CN	Kč	510.368,-
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP	Kč	- 8.000,-
Redukovaná cena vozidla	CR	Kč	502.368,-
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR (%)	8,000	
THVR * CR			40.189,-
Časová cena pneu na vozidle	CČPV	Kč	2.220,-
Časová cena mimořádné výbavy	CČVM	Kč	1.400,-
ČASOVÁ CENA VOZIDLA			44.000,- Kč

2.1.4. Výpočet obvyklé ceny vozidla:

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu automobilu ke dni prohlídky 14.1.2024.

Koeficient prodejnosti vozidla $K_p = 0,60$

Dle cen daného typu vozidla na trhu ojetých vozidel v ČR ke dni ocenění, tj. 14.1.2024. Na koeficient prodejnosti má vliv: stav vozidla (v tomto případě vozidlo poškozené nehodou a dlouhodobě odstavené), prodejnost daného typu, oblíbenost typu, způsob předchozího a současného užívání – v tomto případě soukromé. Koeficient prodejnosti zjištěn dle prodejů firem zabývajících se výkupem a prodejem osobních automobilů, dle soukromé inzerce a dle internetových stránek např. www.TipCars.cz, Sauto, TotalCar, apod..

OBVYKLÁ CENA VOZIDLA S DPH: COB = CČV * Kp =

$$= 44.000,- \text{ Kč} * 0,60 = 26.000,- \text{ Kč}$$

slovy:--dvacet šest tisíc korun českých--



Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24.10.1997, Č.j.: Spr. 2084/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhadování motorových vozidel a strojů a základní obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování technického stavu motorových vozidel a strojů.

Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem 0228/2024 znaleckého deníku.

Znalečně a náhradu nákladů účtuji dle přiložené faktury.

Prohlašuji, že jsem si jako znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého a hrubě zkresleného znaleckého posudku v souladu s § 127a občanského soudního řádu.

Datum vyhotovení: 29.1.2024

Vypracoval: Josef Sladký

Nábř. Kpt. Jaroše 50

506 01 Jičín

Tel.: 723 086 802



JOSEF SLADKÝ

znalec z oboru ekonomika-odhadování

motorových vozidel a strojů

znalec z oboru strojírenství

nábř. Kpt. Jaroše 50, 506 01 JIČÍN

tel. 723 086 802, IČO 621 21 233, DIČ CZ 022103429

CZ

**EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČAST II.
(TECHNICKÝ PRŮKAZ)**

CESKA REPUBLIKA

Povolení na cestování, Part II
Reg. číslo pojazdu, Del II
Záložník výrobcova rejstříku, Del I
Reg. číslo vozidla, Del II
Město výroby
Datum výroby, Rok
Registrační značka, Part II

Certifikát formalizace, Part II
Data do provozu, Part II
Bezpečnostní řízení, Del II
Popisného řízení, Del II
Povolení provozu, Del II
Certifikát provozu, Del II
Rozšířené řízení, Del II

Dovol. Registračního úřadu II
Certifikát průměrného počtu II
Ověření výrobce, Certifikát
Průměrného dovozu, Del II
Rozšířené řízení, Del II
Registračního úřadu II

UF 584938

ZAKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

Datum první registrace vozidla: 20.01.2011

Datum první registrace vozidla v ČR: 26.01.2012

Identifikační značka vozidla:

2AR9352

C.2.2. Vlastník (jméno a příjmení nebo obchodní jméno)

MOREX s.r.o.,
RCIC: 62587519

Město trvalého nebo povídenného pobytu/ místo

SPELECKÁ 139/20, PRAHA 6

C.1.2. Pravidelné pobytné a město nebo obchodní jméno:

RCIC

Město trvalého nebo povídenného pobytu/ místo

PRAHA Hlavní město

6.01.2012

Podpis



Změna – ohlášeno (neplatné, když)

Úředník
ředitel

dne

Podpis

Identifikační značka vozidla:

2AR9352

C.2.2. Vlastník (jméno a příjmení nebo obchodní jméno)

UE HOLDINGS A. S.

RCIC 01759299

Město trvalého nebo povídenného pobytu/ místo

NAVAKŮ 874/19, PRAHA, ČIMICE, 184 00

C.1.2. Pravidelné pobytné a město nebo obchodní jméno:

RCIC

Město trvalého nebo povídenného pobytu/ místo

PRAHA Hlavní město

6.01.2021

Podpis



A. Registrovaná vozidla:

2AR9352

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (jméno a příjmení nebo obchodní jméno)

MONETA AUTO, s.r.o.

RCIC 60112743

C.2.2. Město trvalého nebo povídenného pobytu/ místo

VYSKOČIL-OVA 1142/1B, PRAHA - MICHLE, 140 00

C.1.2. a C.2.2. Pravidelné pobytné a město nebo obchodní jméno:

SAPOUR JOSEF

RCIC 930110/4323

C.1.2. Město trvalého nebo povídenného pobytu/ místo

OPATOV 206, OPATOV, 675 26

V NOVÝ BYDŽOV

dne 21.04.2021

Podpis

Změna – ohlášeno (neplatné, když)

Úředník
ředitelÚředník
ředitelÚředník
ředitel**ÚŘEDNÍ ZAZNAMY**

01.2012 Zařízení ORV - UAJ542190

8.04.2018 BYLO VYDÁNO ORV č. UAT348407.

1.01.2021 BYLO VYDÁNO ORV č. UBA615322. ZMĚNA VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE

10.04.2021 BYLO VYDÁNO ORV č. UBB124529.



Registrační značka vozidla

Pořadí

2AR9352

1. a č. 2. Vlastník (jméno a město nebo obchodní jméno)

ALBES HOLDINGS A. S.

Číslo 01759299

2. Město vydání mimo poštovní území pošty

POERAVÁKU 874/15, PRAHA, ČÍMICE, 124 00

1. a č. 2. Provozovatel (jméno a město nebo obchodní jméno)

HCAC

3. Město vydání mimo poštovní území pošty

PRAGA HLAVNÍ MĚSTO

26.01.2021

Pořadí

pořadí převedení - ovládání vozidla (číslo)



A. Registrované vozidlo

Pořadí

2AR9352

1. a č. 2. Vlastník (jméno a město nebo obchodní jméno)

HONDA AUTO, S. R. O.

Číslo 50112743

2. Město vydání mimo poštovní území pošty

VÝSKOCILLOVA 1442/1B, PRAHA, MECHLE, 140 00

3. a č. 2. Provozovatel (jméno a město nebo obchodní jméno)

SABOUN JOSEF

Číslo 9301104923

4. Město vydání mimo poštovní území pošty

OPATOV 206, OPATOV, 675 28

5. Město vydání mimo poštovní území pošty

21.04.2021

Pořadí

pořadí převedení - ovládání vozidla (číslo)



Pořadí

Pořadí

UR EDNÍ ZAZNAMY

6.01.2012 Zařízení, ORV - UAT542190

18.04.2018 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAT348407.

26.01.2021 BYLO VYDÁNO ORV Č. URA515322. ZMĚNA VLASTNIKA/PROVOZOVATELA

01.04.2021 BYLO VYDÁNO ORV Č. URB124529.



TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

TYP: 5580-238-04 ESR: 011-2001/116-0230
 1. Držiteľ vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
 2. Typ vozidla: SEDAN
 3. Krajinské označenie: H1
 4. Místo výroby: ŠKODA
 5. Typ: 1Z Vozidlo: OCTAVIA Vozidlo: 1ACAYCX01 VIN: GPH5D
 6. Dvojsíťko vozidla: 3W8CCT61Z3B206668
 7. Výrobce vozidla: ŠKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav, ČESKÁ REPUBLIKA
 8. Výrobce: VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
 9. Typ: CAYC
 10. Výročie vozidla: 27.6/4 400
 11. Príslušenstvo: 1 596
 12. Počet siedu: 0.6
 13. Šírka vchodu: 692/2008A
 14. Výška: 100 cm (vzadu, sedadlo)
 15. Hmotnosť: 1090 kg
 16. Výška: 145 cm
 17. Životnosť: 2000 km
 18. Výška: 135 cm
 19. Hmotnosť: 2500 kg

ZMENA

(ZTP)

20. Počet mriež - zadné: 5
 21. Počet mriež - predné: 5
 22. Počet zadných mriež (kg): 75
 23. Číslo výroby - zadné: 4 569
 24. Hmotnosť: 2 575
 25. Počet mriež zadné (kg): 0
 26. Počet mriež zadné (kg): 1 390
 27. Hmotnosť zadných mriež (kg): 1 990/1 990
 28. Hmotnosť zadných mriež (kg): 1 010/1 010; 990/990
 29. Hmotnosť zadných mriež (kg): 2 75
 30. Hmotnosť zadných mriež (kg): 1 400/1 400
 31. Hmotnosť zadných mriež (kg): 650/650
 32. Hmotnosť zadných mriež (kg): 3 390/3 390
 33. Hmotnosť zadných mriež (kg):
 34. Počet zadných mriež (kg): 2 - 1 PREDNÍ
 35. Počet zadných mriež (kg): 1 010/1 010; 990/990
 36. Počet zadných mriež (kg): 2 75
 37. Počet zadných mriež (kg): 1 400/1 400
 38. Počet zadných mriež (kg): 650/650
 39. Počet zadných mriež (kg): 3 390/3 390

40. Počet zadných mriež (kg): 192
 41. Počet zadných mriež (kg): ANO
 42. Počet zadných mriež (kg): ANO
 43. Počet zadných mriež (kg): ANO
 44. Počet zadných mriež (kg): ANO
 45. Počet zadných mriež (kg): NE
 46. Počet zadných mriež (kg): 68.0/2 375
 47. Počet zadných mriež (kg): 70.0
 48. Počet zadných mriež (kg): 692/2008A
 49. Počet zadných mriež (kg): 4.7/3.4/3.8
 50. Počet zadných mriež (kg): NE
 51. Počet zadných mriež (kg): MAN
 52. Počet zadných mriež (kg): 0

ZAZNAM O SCHVALENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Podepsaný poskytovateľ: M. vozidlu jazditeľ byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích podle krytu vydávaného výkazu. Vzhledem k používání zavýšeného vozidla, provoz vozidla je zákonom dle § 14 odst. 2 zákona č. 320/2000 Sb. o silničním provozu a železničním provozu. Zákon č. 320/2000 Sb. byl zaveden dle § 2 odst. 2 zákona č. 146/1999 Sb. o územním rozdělení České republiky.

Dohoda o provozu
zvýšenou - dle zákona
o silničním
a železničním

číslo: č.j.: MHMP-73103/2012-D8A



datum vydania: 26.01.2012

číslo záznamu: 1000000000000000000

číslo: č.j.:

číslo: č.j.:

číslo: č.j.:

DALŠÍ ZAZNAMY

CO2: 123/89/99 g/km

Variabilní provedení vozidla:

#12: 4 656 - pri vybavení tažným zařízením,

#14: 1 449 - při sportovní výšce pěrování,

-f-

1. 6,5J x 15 ET 50; 195/65 R15 91H CONTINENTAL ECO CONTACT3
 2. 6,5J x 15 ET 50; 195/65 R15 91H CONTINENTAL ECO CONTACT3
 3.

Národní rychlosť [km/h]

192

Sídy (AKTIVNÉ) - jednotky

ANO

YES

ANO

partnerem

ANO

partnerem

NE

Výška ťažného záťaže (kg) / Výška ťažného záťaže (kg) v mreži

68,0/2 375

1,3 - 2,5 t/2,5 t

70,0

Spôsob ťahania - motodráž

692/2008A

24 - ťahanie s pohonom všetkých kol

Distancia (km)

4.7/3.4/3.8

Pomer výkonností motoru / hmotnosť

26 - Rázdroj

NE

Rázdroj provedený MAMALITI

MAN

10 - Hydraulický

Dališie údaje k tomuto DALŠÍ ZÁZNAMY

ZÁZNAM O SCHVALENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

podepsaný potvrzuje, že vozidlu uvedeném bylo schválena technická způsobilost k provozu na dálnicích komunikacích MHD. Když je vozidlo používáno v jiné než uvedené výše uvedené způsobilosti, musí být provozem zajištěn výkon, který umožní bez ohledu na možnost výměny pneumatik využít všechny vlastnosti, které jsou uvedeny v uvedené způsobilosti. Výkon je určen výrobce vozidla (Valeo) v katalogu C-1000, strana 2.

Doklad o novém vozidle - ZD/2011
o zákazu
provozujícího

Nr. ČJ: MHMP-73103/2012-DSR



datum vydání 26.01.2012

VYDA



DALŠÍ ZÁZNAMY

CO2: 123/89/99 g/km

Variabilní provedení vozidla:

- #12: 4 666 - při vybavení tažným zařízením,
- #14: 1 449 - při sportovní výšce pěrování,
- #20-21: 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91H M+S
- 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91H Michelin EN Saver V-LET,
- 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91H Goodyear Excellence,
- 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91H Continental Eco Contact3,
- 6,5J x 15 ET50; 195/65 R15 91H Michelin EN Saver V-LET,
- 6,5J x 15 ET50; 195/65 R15 91H Goodyear Excellence,
- 6,5J x 16 ET50; 205/55 R16 91H Michelin EN Saver V-LET,
- 6,5J x 16 ET50; 205/55 R16 91H Goodyear Excellence,
- 6,5J x 16 ET50; 205/55 R16 91H Continental Premium Contact 2,
- 6,5J x 16 ET50; 205/55 R16 91H Dunlop SP Fast Response.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.



JOSEF SLADKÝ



OBEC VELKÝ VÝRČEK
V OKRESU PŘÍBRAM
KRAJE STŘEDOVÝCH ČECH
V ČESKÉM SLOVÁCKU



čs'



čs'

