

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení Kobylisy
Zenklova 91
18000 Praha

Č. j. KRPA-320169/ČJ-2024-001313

V Praze dne 10.10.2024

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE

VYPÁTRÁNÍ VOZIDLA V PATRMV PRAHA 8
KUBIŠOVA

Počet fotografií: 36
Počet stran: 21

Vypracoval:
prap. Milan Vorlík
inspektor

Mgr. Jiří Hašek
vedoucí oddělení

Dokumentaci zhotovil: , dne: , typ a značka fotoaparátu: .
Dokumentaci zálohoval: , dne: , na: , jako: , uloženo na:



Foto č. 1 (IMG_4300.JPG)
Celkový pohled na vozidlo



Foto č. 2 (IMG_4301.JPG)
Celkový pohled na vozidlo



Foto č. 3 (IMG_4302.JPG)
Celkový pohled na vozidlo



Foto č. 4 (IMG_4303.JPG)
Celkový pohled na vozidlo



Foto č. 5 (IMG_4304.JPG)
Přední penu



Foto č. 6 (IMG_4305.JPG)
Poškození pravých předních dveří



Foto č. 7 (IMG_4306.JPG)
Pravé přední dveře



Foto č. 8 (IMG_4307.JPG)
Pravý zadní blatník



Foto č. 9 (IMG_4308.JPG)
Poškození pravého zadního blatníku



Foto č. 10 (IMG_4309.JPG)
Zadní nárazník



Foto č. 11 (IMG_4310.JPG)
Poškození nárazníku za pravým zadním kolem



Foto č. 12 (IMG_4311.JPG)
Zadní levý blatník



Foto č. 13 (IMG_4312.JPG)
Poškození levého zadního blatníku



Foto č. 14 (IMG_4313.JPG)
Levé zadní dveře



Foto č. 15 (IMG_4314.JPG)
Poškozené lišty na levých dveřích



Foto č. 16 (IMG_4315.JPG)
Levý peřený blatník



Foto č. 17 (IMG_4316.JPG)
Poškození předního nárazníku a levého předního blatníku



Foto č. 18 (IMG_4317.JPG)
Poškození předního nárazníku a levého předního blatníku



Foto č. 19 (IMG_4318.JPG)
Přední nárazník



Foto č. 20 (IMG_4319.JPG)
Přední maska chladiče



Foto č. 21 (IMG_4320.JPG)
VIN za čelním sklem



Foto č. 22 (IMG_4321.JPG)
VIN na levém předním prahu



Foto č. 23 (IMG_4322.JPG)
Motorová část



Foto č. 24 (IMG_4323.JPG)
Místo chybějící autobaterie



Foto č. 25 (IMG_4324.JPG)
Pohled na vedení vzduchu



Foto č. 26 (IMG_4325.JPG)
Měrka oleje



Foto č. 27 (IMG_4326.JPG)
Odpojená váha vzduchu



Foto č. 28 (IMG_4327.JPG)
Pohled na zavazadlového prostoru z interiéru



Foto č. 29 (IMG_4328.JPG)
Pohled na zavazadlového prostoru z interiéru



Foto č. 30 (IMG_4329.JPG)
Pohled do interiéru



Foto č. 31 (IMG_4330.JPG)
Pohled ošoupané ovládnání světel



Foto č. 32 (IMG_4331.JPG)
Pohled do interiéru



Foto č. 33 (IMG_4332.JPG)
Pohled do interiéru



Foto č. 34 (IMG_4333.JPG)
Pohled do interiéru



Foto č. 35 (IMG_4334.JPG)
Pohled do interiéru



Foto č. 36 (IMG_4335.JPG)
Poškození na vnější straně levých předních dveří

Textová legenda k fotografické dokumentaci:

- | č. | popis |
|----|---|
| 1 | Celkový pohled na vozidlo |
| 2 | Celkový pohled na vozidlo |
| 3 | Celkový pohled na vozidlo |
| 4 | Celkový pohled na vozidlo |
| 5 | Přední pneu |
| 6 | Poškození pravých předních dveří |
| 7 | Pravé přední dveře |
| 8 | Pravý zadní blatník |
| 9 | Poškození pravého zadního blatníku |
| 10 | Zadní nárazník |
| 11 | Poškození nárazníku za pravým zadním kolem |
| 12 | Zadní levý blatník |
| 13 | Poškození levého zadního blatníku |
| 14 | Levé zadní dveře |
| 15 | Poškozené lišty na levých dveřích |
| 16 | Levý peření blatník |
| 17 | Poškození předního nárazníku a levého předního blatníku |
| 18 | Poškození předního nárazníku a levého předního blatníku |
| 19 | Přední nárazník |
| 20 | Přední maska chladiče |
| 21 | VIN za čelním sklem |
| 22 | VIN na levém předním prahu |
| 23 | Motorová část |
| 24 | Místo chybějící autobaterie |
| 25 | Pohled na vedení vzduchu |
| 26 | Měrka oleje |
| 27 | Odpojená váha vzduchu |
| 28 | Pohled na zavazadlového prostoru z interiéru |
| 29 | Pohled na zavazadlového prostoru z interiéru |
| 30 | Pohled do interiéru |
| 31 | Pohled ošoupané ovládání světel |

- 32 Pohled do interiéru
- 33 Pohled do interiéru
- 34 Pohled do interiéru
- 35 Pohled do interiéru
- 36 Poškození na vnější straně levých předních dveří