

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AK5539	VIN:	WKESD000000937987
Model vozidla:	Krone	Provedení:	SD
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2020-08-31	Platnost tech. kont. do:	2024-11-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Continental	385/65 R 22.5	Smíšené	0
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Bridgestone	385/65 R 22.5	Smíšené	0
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	385/65 R 22.5	Smíšené	5
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	-	385/65 R 22.5	Smíšené	0
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	2
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

300 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-04

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu

Datum ukončení:

2024-11-04

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Plachta pravá	Prasklina	Opravit
2	Zábrana podjetí pravá	Deformace	Opravit
	Poznámka: +škrábance		
3	Pneumatika PP kola	Opotřebení	Vyměnit
4	Disk kola ocel 1ks	Chybí	Doplnit/dodat
5	Pneumatika kola 1ks	Chybí	Doplnit/dodat
6	Náboj kola	Chybí	Doplnit/dodat
7	Pneumatika PZ kola	Opotřebení	Vyměnit
8	Víko boxu	Chybí	Doplnit/dodat
9	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
10	Krytka nárazníku	Chybí	Doplnit/dodat
11	Rám	Koroze	Lakovat
12	Ovládací páka plachty	Deformace	Vyměnit
13	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
14	Reflexní prvky	Prasklina	Vyměnit
15	Plastová krytka nárazníku	Prasklina	Vyměnit
16	Plachta levá	Prasklina	Opravit
	Poznámka: +prezska		
17	Pneumatika kola 3ks	Opotřebení	Vyměnit
18	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace	Vyměnit
19	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
20	Přední čelo	Škrábance	Lakovat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Plachta pravá - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Zábrana podjetí pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit
Poznámka: +škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 3 **Pneumatika PP kola - Opotřebení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Disk kola ocel 1ks - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Pneumatika kola 1ks - Chybí

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



6 Náboj kola - Chybí

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Pneumatika PZ kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Viko boxu - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



9 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Krytka nárazníku - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Rám - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



12 **Ovládací páka plachty - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Koncové světlo levé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Reflexní prvky - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 15 Plastová krytka nárazníku - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 16 Plachta levá - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: +prezka

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Pneumatika kola 3ks - Opotřebení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 17



18 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Přední čelo - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Lakovat

Poznámka: