

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AK5576	VIN:	WKESD00000937993
Model vozidla:	Krone	Provedení:	SD
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2020-08-06	Platnost tech. kont. do:	2024-06-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Fulda	385/65 R 22.5	Smíšené	2
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Fulda	385/65 R 22.5	Smíšené	10
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Continental	385/65 R 22.5	Smíšené	2
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65 R 22.5	Smíšené	9
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Continental	385/65 R 22.5	Smíšené	2
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65 R 22.5	Smíšené	13
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

320 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-04

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky- omezený přístup k vozidlu.

Datum ukončení:

2024-11-04

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Plachta levá	Prasklina	Opravit
2	Zábrana podjetí leva	Škrábance	Lakovat
3	Pneumatika kola 3ks	Opotřebení	Vyměnit
4	Plastová krytka zadního narazníku	Chybí	Doplnit/dodat
5	Zadní Rám	Deformace	Opravit
	Poznámka: +koroze		
6	Plachta pravá	Prasklina	Opravit
7	Pravá lišta	Prasklina	Vyměnit
8	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
9	Pneumatika kola 1ks	Neoriginální	Vyměnit
10	Zábrana podjetí pravá	Deformace	Vyměnit
11	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
12	Dveře zadní nákladové L křídlo	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
13	Přední čelo	Škrábance	Lakovat
14	Hliníkové příčky	Deformace	Vyměnit
15	Těsnění víka zav. prostoru	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
16	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
17	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
18	STK - platnost	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Plachta levá - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Zábrana podjetí leva - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Pneumatika kola 3ks - Opotřebení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 **Plastová krytka zadního narazníku - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



- 5 **Zadní Rám - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: +koroze

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Plachta prává - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Pravá lišta - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Pneumatika PZ kola - Prasklina

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 **Pneumatika kola 1ks - Neoriginální**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Zábrana podjetí pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Zadní nárazník - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 12 **Dveře zadní nákladové L křídlo - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Přední čelo - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Hliníkové příčky - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Těsnění víka zav. prostoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Osvědčení o registraci vozidla - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **STK - platnost - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka: