

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AK6174	VIN:	WKESD000000937988
Model vozidla:	Krone	Provedení:	SD
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2020-08-31	Platnost tech. kont. do:	2024-06-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	12
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	12
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Apollo	385/65r22.5	Smíšené	12
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Apollo	385/65r22.5	Smíšené	12
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Apollo	385/65r22.5	Smíšené	10
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Continental	385/65r22.5	Smíšené	0
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

300 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-04

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-04

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední čelo	Škrábance	Lakovat
2	P boční ochrana	Deformace	Opravit
3	P bok plachty	Prasklina	Opravit
4	Vložka podběhu PZ kola přední	Prasklina	Vyměnit
5	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
6	Vložka podběhu PZ kola zadní	Prasklina	Vyměnit
7	Pz hrana návěsu	Deformace	Opravit
8	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
9	Zadní čelo	Deformace	Opravit
10	Mechanismus střechy	Prasklina	Vyměnit
11	Zámek víka zav. prostoru	Deformace	Vyměnit
12	Vložka podběhu LZ kola zadní	Prasklina	Vyměnit
13	L boční ochrana	Deformace	Opravit
14	L bok plachty	Prasklina	Opravit
Ostatní			
15	STK - platnost	Chybí	Doplnit/dodat
16	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

zkontrolovat, zda výbava návěsu a potřebné doklady k provozu jsou kompletní. Vozidlo musí být způsobilé k provozu. V případě nedostatečné výbavy návěsu, technické poruchy anebo chybějících dokladů je povinnost co nejrychleji odstranit závady a oznámit je na číslo: +420 778 410 594 nebo na WhatsApp stejné číslo.

4. Копия большого техпаспорта
5. Зеленая карта

При получении прицепа водителя обязан проверить, чтобы комплектация и документы прицепа были в полном соответствии с данными в полном техническом паспорте транспортного средства. Если комплектация или документов не хватает, водитель обязан сообщить об этом на номер +420 778 410 594 или на WhatsApp.

**EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.**

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
5AK6174

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
31.08.2020

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRÍMĚNÍ A Jméno NEBO OBCHODNÍ Jméno)
VJM FRIGOTRANS S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA
**RINGHOFFEROVA 115/1
PRAHA, TŘEBONICE, 155 21**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **NE** I. DATUM **31.08.2020**

UBA 222061 PODPIS

Ringhofferova 115
Praha 5, PSČ 155 21

ORV č.l. str.1

zkontrolovat, zda výbava návěsu a potřebné doklady k provozu jsou kompletní. Vozidlo musí být způsobilé k provozu. V případě nedostatečné výbavy návěsu, technické poruchy anebo chybějících dokladů je povinnost co nejrychleji odstranit závady a oznámit je na číslo: +420 778 410 594 nebo na WhatsApp stejné číslo.

При получении прицепа водителя обязан проверить, чтобы комплектация и документы прицепа были в полном соответствии с данными в полном техническом паспорте транспортного средства. Если комплектация или документов не хватает, водитель обязан сообщить об этом на номер +420 778 410 594 или на WhatsApp.

1. TOVÁRNÍ ZNAČKA, D.2. TYP, VARIANTA, VERZE
KRONE, SD, DA06CLNF, 1227XBK1

D.3. OBCHODNÍ OZNAČENÍ
WKESD000000937988

1. DRUH VOZIDLA
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO

HMOTNOST [kg]: F.1. NEJVĚŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ / F.2. POVOLENÁ / G. PROVOZNÍ / F.3. SOUPRAVY
39 000/36 000/6 890

P.1. ZDVÍHOVÝ OBJEM [cm³] P.3. PALIVO P.2. MAX. VÝKON [kW] / OT. [min.⁻¹]

S.1. POČET MÍST K SEZENÍ S.2. POČET MÍST K STÁNÍ Q. POMĚR VÝKON / HMOTNOST [kW.kg⁻¹]

0 0

T. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km.h⁻¹] 29. RAZENÍ PŘEVODOVKY R. BARVA

100 ČERNÁ

16. SPOJOVACÍ ZARÍZENÍ H. PLATNOST DO

TŘÍDA H50-X

JINÉ ZÁZNAMY

Ringhofferova 115
Praha 5, PSČ 155 21

ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední čelo - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



2 P boční ochrana - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 P bok plachty - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 **Vložka podběhu PZ kola přední - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 5 **Pneumatika PZ kola - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Vložka podběhu PZ kola zadní - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Pz hrana návěsu - Deformace**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Zadní nárazník - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Zadní čelo - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Mechanismus střechy - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Zámek víka zav. prostoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 12 **Vložka podběhu LZ kola zadní - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 13 **L boční ochrana - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 L bok plachty - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 STK - platnost - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



16 Nákladový prostor - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16