

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AK6175	VIN:	WKESD00000937989
Model vozidla:	Krone	Provedení:	SD
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2020-08-31	Platnost tech. kont. do:	2024-11-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	12
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	12
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Sava	385/65r22.5	Smíšené	6
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Sava	385/65r22.5	Smíšené	6
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	X	385/65r22.5	Smíšené	0
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Sailun	385/65r22.5	Smíšené	12
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

270 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-04

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-04

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	P bok plachty	Prasklina	Opravit
2	Vložka podběhu LZ kola zadní	Prasklina	Vyměnit
3	Pneumatika LZ kola	Prasklina	Vyměnit
4	Měch 3.napravy	Deformace	Vyměnit
5	3.naprava	Deformace	Opravit
6	L bok plachty	Prasklina	Opravit
7	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
Ostatní			
8	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
9	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zezadu zprava



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 2 **Vložka podběhu LZ kola zadní - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 3 **Pneumatika LZ kola - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Měch 3.napravy - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **3.naprava - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 L bok plachty - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 9 Nákladový prostor - Deformace
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9