

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AK6176	VIN:	WKESD000000937990
Model vozidla:	Krone	Provedení:	SD
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2020-08-31	Platnost tech. kont. do:	2024-09-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	11
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	10
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	14
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	15
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	11
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	11
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Nezjištěno

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

310 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-04

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-04

Datum tisku: 2024-11-11

Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	LP poziční světlo	Prasklina	Vyměnit
2	Přední čelo	Škrábance	Lakovat
3	L bok plachty	Prasklina	Opravit
4	Pneumatika náhradního kola	Prasklina	Vyměnit
5	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
6	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
7	Pz úložný box	Prasklina	Vyměnit
8	P bok plachty	Prasklina	Opravit
9	P poziční světlo	Chybí	Doplnit/dodat
10	Rám vozidla	Deformace	Opravit
11	Koš rezervy	Deformace	Opravit
12	Pneumatika PP kola	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
13	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
14	STK - platnost	Chybí	Doplnit/dodat
15	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 LP poziční světlo - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



2 Přední čelo - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 L bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 **Pneumatika náhradního kola - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 5 **Koncové světlo pravé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Pz úložný box - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



8 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **P poziční světlo - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



10 **Rám vozidla - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Koš rezervy - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Pneumatika PP kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



14 STK - platnost - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15