


DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AA3985	VIN:	VAVWS1339D477618
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-03-14	Platnost tech. kont. do:	2025-07-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	15
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Fulda	385/65 R 22.5	Smíšené	10
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Fulda	385/65 R 22.5	Smíšené	15
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

550 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-06

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Zábrana podjetí levá	Nadstandardní prvek	Odstranit
2	Zadní nárazník	Nadstandardní prvek	Odstranit
3	Plachta pravá	Prasklina	Opravit
Poznámka: +prezka			
4	Zábrana podjetí pravá	Nadstandardní prvek	Odstranit
Interiér (vnitřní prostor)			
5	Zadní čelo	Deformace	Opravit
6	Hliníkové vzpěry	Deformace	Vyměnit
Poznámka: Ks			
Ostatní			
7	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Zábrana podjetí levá - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 2 **Zadní nárazník - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Plachta pravá - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: +prezka

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 Zábrana podjetí pravá - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Zadní čelo - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Hliníkové vzpěry - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:


Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka: Ks

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka: