


## DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



### ÚDAJE O VOZIDLE

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| RZ:                     | 9AA3995        | VIN:                         | VAVWS1339D477624 |
| Model vozidla:          | Schwarzmüller  | Provedení:                   | SPA 3/E          |
| Zdvihový objem (ccm):   | 0              | Maximální výkon (kW):        | 0                |
| Druh paliva:            | Neuvádí se     | Barva:                       | Modrá            |
| Převodovka:             | Neuvádí se     | Počet dveří:                 | 2                |
| Datum první registrace: | 2022-03-15     | Platnost tech. kont. do:     | 2025-06-00       |
| Stav tachometru:        | Nelze stanovit | Servisní knížka k dispozici: | Ne               |
| Stav oleje:             | Neuvádí se     | Chladicí kapalina:           | Neuvádí se       |

### PNEUMATIKY

#### Pneu na vozidle

|                                | Značka pneu | Rozměr pneu   | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|
| 1. Náprava zadní 1. Pneu levá  | Goodyear    | 385/65 R 22.5 | Smíšené   | 15               |
| 1. Náprava zadní 1. Pneu pravá | Goodyear    | 385/65 R 22.5 | Smíšené   | 15               |
| 2. Náprava zadní 1. Pneu levá  | Goodyear    | 385/65 R 22.5 | Smíšené   | 15               |
| 2. Náprava zadní 1. Pneu pravá | Goodyear    | 385/65 R 22.5 | Smíšené   | 15               |
| 3. Náprava zadní 1. Pneu levá  | Fulda       | 385/65 R 22.5 | Smíšené   | 5                |
| 3. Náprava zadní 1. Pneu pravá | Bridgestone | 385/65 R 22.5 | Smíšené   | 4                |

Disky první sady pneumatik

#### Pneu rez.

|                           | Značka pneu | Rozměr pneu   | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|---------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|
| Kolo plnohodnotné ocelové | Dunlop      | 385/65 R 22.5 |           | 13               |

### Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

#### Obvyklá cena

550 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-06

### POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                       | Poškozený díl                     | Druh poškození | Způsob opravy |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Exteriér (vnější prostor)  |                                   |                |               |
| 1                          | Dorazy<br>Poznámka: 2ks           | Prasklina      | Vyměnit       |
| Interiér (vnitřní prostor) |                                   |                |               |
| 2                          | Hliníkové vzpěry<br>Poznámka: 5ks | Deformace      | Vyměnit       |
| Ostatní                    |                                   |                |               |
| 3                          | Celková plocha karoserie          | Polepy         | Odstranit     |
| 4                          | Poziční světlo                    | Prasklina      | Vyměnit       |

---

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Přístrojový štít

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Dorazy - Prasklina**  
Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 1



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Hliníkové vzpěry - Deformace  
Umístění:  
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)  
Vyměnit

Poznámka: 5ks



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Celková plocha karoserie - Polepy  
Umístění: Ostatní  
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Poziční světlo - Prasklina**  
Umístění:  
Způsob opravy:

Ostatní  
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4