

DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AA4019	VIN:	VAVWS1339D477622
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-03-14	Platnost tech. kont. do:	2024-10-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Fulda	385/65r22.5	Smíšené	3
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	4
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	14
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Continental	385/65r22.5	Smíšené	8
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Fulda	385/65r22.5	Smíšené	0
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Goodyear	385/65r22.5	Smíšené	10

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Fulda	385/65r22.5		6

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

520 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-06

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	L bok plachty	Prasklina	Opravit
2	Pp hrana	Prasklina	Opravit
3	Vložka podběhu PZ kola	Škrábance	Vyměnit
4	Pz úložný box	Škrábance	Vyměnit
5	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
6	Pz poziční světlo	Prasklina	Vyměnit
7	Pneumatika LZ kola	Opotřebení	Vyměnit
8	Pneumatika LP kola	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
9	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
10	STK - platnost	Chybí	Doplnit/dodat
11	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D.1. TOVÁRNÍ ZNAČKA, D.2. TYP, VARIANTA, VERZE
SCHWABEMÜLLER, S1, W06VLN3, D20K0

D.3. OBCHODNÍ OZNAČENÍ
SPA 3/E

1. DRUH VOZIDLA
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO

HMOTNOST [kg]: F.1. NEJVĚŠÍ TECHNICKY PŘIPUSTNÁ / F.2. POVOLENÁ / G. PROVOZNÍ / F.3. SOUPRAVY
39 000/36 000/6 510

P.1. ZDVÍHOVÝ OBJEM [cm³] P.3. PALIVO P.2. MAX. VÝKON [kW] / OT. [min.⁻¹]

S.1. POČET MÍST K SEZENÍ S.2. POČET MÍST K STÁNÍ Q. POMĚR VÝKON / HMOTNOST [kW.kg⁻¹]
0 0

T. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km.h⁻¹] Z. PÁZENÍ PŘEVODOVKY R. BARVA
100 **BÍLÁ**

19. SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ H. PLATNOST DO
TŘÍDA H50-X, E1 55R-01 0145

JINÉ ZÁZNAMY

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

II INFORMACE
III A POMOCI ŘIDIČŮM
IV 291 291 Direct Assistance
V assistance: www.directassistance.cz
VI uložte příložený QR kód)
VII volání - ÚDAJE PLATNÉ POUZE
VIII vyhrazená tisková linka
IX vyhrazená služba
X policie České republiky
XI VOZIDLA (KÓD) / CATEGORY OF VEHICLE
C NÁKLADNÍ AUTO NEBO
D KOLO S POMOČNÝM

ORV č.l. str.2



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 L bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Pp hrana - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



3 Vložka podběhu PZ kola - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Pz úložný box - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Koncové světlo pravé - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



6 Pz poziční světlo - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Pneumatika LZ kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Pneumatika LP kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



10 STK - platnost - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11