

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE7432	VIN:	VAVWS1339MD477628
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-03-15	Platnost tech. kont. do:	2023-03-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Bridgestone	385/65r22.5	Smíšené	6
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Bridgestone	385/65r22.5	Smíšené	5
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Fulda	385/65r22.5	Smíšené	9
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Fulda	385/65r22.5	Smíšené	7
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	13
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	11

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Bridgestone	385/65r22.5		5

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

520 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-06

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:
2024-11-07
Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	P bok plachty	Prasklina	Opravit
2	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
3	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
4	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
5	STK - platnost	Chybí	Doplnit/dodat
6	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



3 Koncové světlo pravé - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 5 STK - platnost - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: