

DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AA4276	VIN:	VAVWS1339D477626
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-03-15	Platnost tech. kont. do:	2024-06-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava přední 1. Pneu levá	Fulda	385/65r22.5	Smíšené	10
1. Náprava přední 1. Pneu pravá	Bridgestone	385/65r22.5	Smíšené	0
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Fulda	385/65r22.5	Smíšené	10
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Aeolus	385/65r22.5	Smíšené	0
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65r22.5	Smíšené	14
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Bridgestone	385/65r22.5	Smíšené	1
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

520 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Vložka podběhu PZ kola	Škrábance	Vyměnit
2	Přední plachta	Prasklina	Opravit
3	P bok plachty	Prasklina	Opravit
4	Pneumatika PP kola	Prasklina	Vyměnit
5	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
Poznámka: 2.nápravy			
6	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
Poznámka: 3. Náprava			
7	Pz úložný box	Škrábance	Vyměnit
8	Zadní nárazník	Deformace	Vyměnit
9	Lz úložný box	Nekompletní	Doplnit/dodat
10	L bok plachty	Prasklina	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
11	Alu příčky boční	Deformace	Vyměnit
Ostatní			
12	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
13	STK - platnost	Chybí	Doplnit/dodat
14	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Vložka podběhu PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



- 2 Přední plachta - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



4 Pneumatika PP kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Pneumatika PZ kola - Prasklina

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2.nápravy

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Pneumatika PZ kola - Prasklina


Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 3. Náprava

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Pz úložný box - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Zadní nárazník - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Lz úložný box - Nekompletní**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



10 **L bok plachty - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Alu příčky boční - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **STK - platnost - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



14 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14