

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE4584	VIN:	VAVWS1339D477616
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-03-14	Platnost tech. kont. do:	2025-03-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	8
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	15
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Continental	385/65 R 22.5	Smíšené	0
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Fulda	385/65 R 22.5		3

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

530 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu

Datum ukončení:
2024-11-07
Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Plachta levá	Prasklina	Vyměnit
2	Pneumatika LZ kola	Opotřebení	Vyměnit
3	Blatník	Prasklina	Vyměnit
4	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace	Vyměnit
5	Dorazy	Prasklina	Vyměnit
	Poznámka: 2ks		
6	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
7	Pneumatika kola 1ks	Prasklina	Vyměnit
8	Plachta pravá	Prasklina	Opravit
9	Víko uloženého boxu	Škrábance	Vyměnit
10	Blatník	Škrábance	Vyměnit
	Poznámka: 3ks		
11	Pneumatika PP kola	Prasklina	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
12	Hliníkové vzpěry	Deformace	Vyměnit
	Poznámka: 1ks		
Ostatní			
13	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
14	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Plachta levá - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Pneumatika LZ kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Blatník - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 3



- 4 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dorazy - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 **Koncové světlo pravé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Pneumatika kola 1ks - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Plachta pravá - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 Víko uloženého boxu - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Blatník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 3ks

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Pneumatika PP kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Hliníkové vzpěry - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka: 1ks



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



14 Osvědčení o registraci vozidla - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: