

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE4988	VIN:	VAVWS1339D477636
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-05-26	Platnost tech. kont. do:	2025-06-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	386/65 R 22.5	Smíšené	3
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Bridgestone	386/65 R 22.5	Smíšené	4
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	386/65 R 22.5	Smíšené	13
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	GITI	386/65 R 22.5	Smíšené	6
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Bridgestone	386/65 R 22.5	Smíšené	1
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Goodyear	386/65 R 22.5	Smíšené	12

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	AEOLUS	385/65 R 22.5		0

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

530 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky- omezený přístup k vozidlu

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Pneumatika LP kola	Opotřebení	Vyměnit
2	Disk LP kola	Deformace	Opravit
3	Disk kola ocel 1ks	Deformace	Opravit
4	Pneumatika LZ kola	Prasklina	Vyměnit
5	Pneumatika kola 1ks	Neoriginální	Vyměnit
6	Pneumatika PP kola	Neoriginální	Vyměnit
7	Pneumatika kola 1ks	Opotřebení	Vyměnit
8	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
9	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
10	Dorazy	Prasklina	Vyměnit
	Poznámka: 2ks		
11	Schůdky	Deformace	Vyměnit
12	Madlo plachty	Prasklina	Vyměnit
13	Rám	Koroze	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
14	Hliníkové vzpery	Deformace	Vyměnit
	Poznámka: 4ks		
Ostatní			
15	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
16	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Pneumatika LP kola - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Disk LP kola - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk kola ocel 1ks - Deformace

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Pneumatika LZ kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 **Pneumatika kola 1ks - Neoriginální**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Pneumatika PP kola - Neoriginální

Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Pneumatika kola 1ks - Opotřebení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Koncové světlo levé - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 **Koncové světlo pravé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dorazy - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Schůdky - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



12 Madlo plachty - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Rám - Koroze**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Hliníkové vzpery - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka: 4ks



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Osvědčení o registraci vozidla - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: