

DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE5282	VIN:	VAVWS1339D477632
Model vozidla:	Schwarz Müller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-05-26	Platnost tech. kont. do:	2025-04-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	SAILUN	385/65 R 22.5	Smíšené	10
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	15
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Dunlop	385/65 R 22.5	Smíšené	13
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	AEOLUS	385/65 R 22.5	Smíšené	3
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	TRAZANO	385/65 R 22.5	Smíšené	6

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

530 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu.

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Pneumatika kola 3ks	Neoriginální	Vyměnit
2	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
3	Zadní nárazník	Deformace	Opravit
4	Dorazy	Prasklina	Vyměnit
Poznámka: 2ks			
Interiér (vnitřní prostor)			
5	Přední čelo	Deformace	Opravit
6	Hliníkové vzpěry	Deformace	Vyměnit
Poznámka: 2ks			
7	Těsnění víka zav. prostoru	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
8	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
9	Poziční světlo	Prasklina	Vyměnit
10	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Pneumatika kola 3ks - Neoriginální

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Koncové světlo pravé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dorazy - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přední čelo - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Hliníkové vzpěry - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Těsnění víka zav. prostoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



9 Poziční světlo - Prasklina
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Osvědčení o registraci vozidla - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: