


DEKRA CZ a.s.

Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE5726	VIN:	VAVWS1339D477630
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-05-26	Platnost tech. kont. do:	2025-05-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

- Náprava přední 1. Pneu levá
- Náprava přední 1. Pneu pravá
- Náprava zadní 1. Pneu levá
- Náprava zadní 1. Pneu pravá
- Náprava zadní 1. Pneu levá
- Náprava zadní 1. Pneu pravá

Značka pneu

- Goodyear
Aeolus
Aeolus
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Ocel

Rozměr pneu

- 385/65r22.5
385/65r22.5
385/65r22.5
385/65r22.5
385/65r22.5
385/65r22.5

Druh pneu

- Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené

Vzorek pneu (mm)

- 11
8
9
11
11
7

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

540 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	P bok plachty	Prasklina	Opravit
2	Pneumatika PP kola	Prasklina	Vyměnit
3	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
4	Zadní nárazník	Deformace	Vyměnit
5	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
6	Pneumatika LP kola	Prasklina	Vyměnit
7	L bok plachty	Prasklina	Opravit
Ostatní			
8	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
9	Nákladový prostor	Deformace	Opravit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 P bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Pneumatika PP kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Koncové světlo pravé - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



4 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Koncové světlo levé - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



6 Pneumatika LP kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 L bok plachty - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



8 Celková plocha karoserie - Polepy

Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9