

# DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| RZ:                     | 9AE5765        | VIN:                         | VAVWS1339D477638 |
| Model vozidla:          | Schwarzmüller  | Provedení:                   | SPA 3/E          |
| Zdvihový objem (ccm):   | 0              | Maximální výkon (kW):        | 0                |
| Druh paliva:            | Neuvádí se     | Barva:                       | Modrá            |
| Převodovka:             | Neuvádí se     | Počet dveří:                 | 2                |
| Datum první registrace: | 2022-05-30     | Platnost tech. kont. do:     | 2024-06-00       |
| Stav tachometru:        | Nelze stanovit | Servisní knížka k dispozici: | Ne               |
| Stav oleje:             | Neuvádí se     | Chladicí kapalina:           | Neuvádí se       |

## PNEUMATIKY

### Pneu na vozidle

|                                 | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 1. Náprava přední 1. Pneu levá  | Goodyear    | 385/65r22.5 | Smíšené   | 12               |
| 1. Náprava přední 1. Pneu pravá | Apollo      | 385/65r22.5 | Smíšené   | 11               |
| 1. Náprava zadní 1. Pneu levá   | Aeolus      | 385/65r22.5 | Smíšené   | 4                |
| 1. Náprava zadní 1. Pneu pravá  | Goodyear    | 385/65r22.5 | Smíšené   | 10               |
| 2. Náprava zadní 1. Pneu levá   | Aeolus      | 385/65r22.5 | Smíšené   | 5                |
| 2. Náprava zadní 1. Pneu pravá  | Aeolus      | 385/65r22.5 | Smíšené   | 3                |
| Disky první sady pneumatik      | Ocel        |             |           |                  |

### Pneu rez.

Bez

## Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

### Obvyklá cena

520 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

## POZNÁMKA

Vozidlo špatně přístupné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                      | Poškozený díl            | Druh poškození | Způsob opravy |
|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Exteriér (vnější prostor) |                          |                |               |
| 1                         | P bok plachty            | Prasklina      | Opravit       |
| 2                         | Pneumatika PZ kola       | Prasklina      | Vyměnit       |
| 3                         | Doraz zadní              | Prasklina      | Vyměnit       |
| 4                         | Zadní nárazník           | Deformace      | Opravit       |
| 5                         | Koncové světlo levé      | Prasklina      | Vyměnit       |
| 6                         | L bok plachty            | Prasklina      | Opravit       |
| 7                         | Pneumatika LP kola       | Prasklina      | Vyměnit       |
| 8                         | L boční ochrana          | Deformace      | Vyměnit       |
| Ostatní                   |                          |                |               |
| 9                         | Celková plocha karoserie | Polepy         | Odstranit     |
| 10                        | Nákladový prostor        | Deformace      | Opravit       |
| 11                        | STK - platnost           | Chybí          | Doplnit/dodat |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva




Pohled zepředu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu zprava



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 1 P bok plachty - Prasklina

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Opravit

Poznámka:



### 2 Pneumatika PZ kola - Prasklina

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Vyměnit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 3 Doraz zadní - Prasklina

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Vyměnit

Poznámka:



### 4 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Opravit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 5 **Koncové světlo levé - Prasklina**

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Vyměnit

Poznámka:



### 6 **L bok plachty - Prasklina**

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Opravit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 7 Pneumatika LP kola - Prasklina

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Vyměnit

Poznámka:



### 8 L boční ochrana - Deformace

Umístění:  
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)  
Vyměnit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 Celková plocha karoserie - Polepy  
Umístění: Ostatní  
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 10 Nákladový prostor - Deformace  
Umístění: Ostatní  
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **STK - platnost - Chybí**  
Umístění:  
Způsob opravy:

Ostatní  
Doplnit/dodat

Poznámka: