


DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE5766	VIN:	VAVWS1339D477642
Model vozidla:	Schwarzmüller	Provedení:	SPA 3/E
Zdvihový objem (ccm):	0	Maximální výkon (kW):	0
Druh paliva:	Neuvádí se	Barva:	Modrá
Převodovka:	Neuvádí se	Počet dveří:	2
Datum první registrace:	2022-05-30	Platnost tech. kont. do:	2025-02-00
Stav tachometru:	Nelze stanovit	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Neuvádí se	Chladicí kapalina:	Neuvádí se

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
1. Náprava zadní 1. Pneu levá	Goodyear	385/65 R 22.5	Smíšené	7
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá	AEOLUS	385/65 R 22.5	Smíšené	2
2. Náprava zadní 1. Pneu levá	AEOLUS	385/65 R 22.5	Smíšené	7
2. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Bridgestone	385/65 R 22.5	Smíšené	4
3. Náprava zadní 1. Pneu levá	Continental	385/65 R 22.5	Smíšené	10
3. Náprava zadní 1. Pneu pravá	Continental	385/65 R 22.5	Smíšené	7

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

530 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-07

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu

Datum ukončení:

2024-11-07

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Plachta levá	Prasklina	Opravit
2	Pneumatika kola 1ks	Neoriginální	Vyměnit
3	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
4	Uložný box	Škrábance	Vyměnit
5	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace	Vyměnit
6	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace	Vyměnit
7	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
8	Dorazy	Prasklina	Vyměnit
9	Poznámka: 2ks Zadní nárazník	Deformace	Opravit
10	Plachta pravá	Prasklina	Opravit
11	Blatník	Prasklina	Vyměnit
12	Pneumatika kola 1ks	Závada	Vyměnit
13	Pneumatika PP kola	Neoriginální	Vyměnit
14	Blatník	Škrábance	Vyměnit
	Poznámka: 2ks		
Ostatní			
15	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Pohled zepředu zleva




Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Plachta levá - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Pneumatika kola 1ks - Neoriginální

2 Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Koncové světlo levé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Úložný box - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- 5 **Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 **Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Koncové světlo pravé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 Dorazy - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




9 Zadní nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Plachta pravá - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Blatník - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Pneumatika kola 1ks - Závada

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Pneumatika PP kola - Neoriginální

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Blatník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: 2ks



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka: