

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ: 9AV9101
Model vozidla: Mercedes-Benz Actros 5 L-Fahrerhaus 2-Achser BM 963
Zdvihový objem (ccm): 12809
Druh paliva: Nafta
Barva: Bílá
Převodovka: Automatická
Počet dveří: 2
Platnost tech. kont. do: 2025-07-00
Servisní knížka k dispozici: Ne
Chladicí kapalina: V intervalu

VIN: W1T9634051C051559
Provedení: 1851 EU6, LS 4x2 L-FH
Maximální výkon (kW): 375
Stav paliva v nádrži: -0-
Počet válců: 6
Pohon: Zadní kola
Datum první registrace: 2023-06-19
Stav tachometru: 135000 Km Odhad
Stav oleje: V intervalu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

1. Náprava přední 1. Pneu levá
1. Náprava přední 1. Pneu pravá
1. Náprava zadní 1. Pneu levá
1. Náprava zadní 2. Pneu levá
1. Náprava zadní 1. Pneu pravá
1. Náprava zadní 2. Pneu pravá

Značka pneu

Goodyear
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Goodyear
Ocel

Rozměr pneu

315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5

Druh pneu

Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené
Smíšené

Vzorek pneu (mm)

13
9
13
9
9
9

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Bez

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

2 250 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-05

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - omezený přístup k vozidlu - nelze se dostat do vozidla.

Datum ukončení:

2024-11-05

Datum tisku: 2024-11-11



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Kryt L zpětného zrcátka	Nadstandardní prvek	Odstranit
2	Mřížka P nárazníku levá	Nadstandardní prvek	Odstranit
3	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
4	Lišta spodního schodu levá	Nadstandardní prvek	Odstranit
5	Lišta spodního schodu pravá	Nadstandardní prvek	Odstranit
6	LZ blatník - H díl	Chybí	Doplnit/dodat
7	Rámeček předního světlometu levý	Nadstandardní prvek	Odstranit
8	Rámeček předního světlometu pravý	Nadstandardní prvek	Odstranit
9	Mřížka čelní masky	Nadstandardní prvek	Odstranit
10	PZ blatník - H díl	Chybí	Doplnit/dodat
11	Kryt P zpětného zrcátka	Nadstandardní prvek	Odstranit
Interiér (vnitřní prostor)			
12	Kabely	Nadstandardní prvek	Odstranit
Ostatní			
13	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
14	Akumulátor	Závada	Kontrola / další diagnostika
15	Interiér	Znečištěno	Čištění
16	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Kryt L zpětného zrcátka - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 2 Mřížka P nárazníku levá - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 Lišta spodního schodu levá - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 5 Lišta spodního schodu pravá - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 LZ blatník - H díl - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



7 Rámeček předního světlometu levý - Nadstandardní prvek
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



- 8 **Rámeček předního světlometu pravý - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 **Mřížka čelní masky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 PZ blatník - H díl - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplňit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 **Kryt P zpětného zrcátka - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 12 **Kabely - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Osvědčení o registraci vozidla - Chybí
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



14 Akumulátor - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Střední plocha karoserie - Polepy**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Odstranit

Poznámka: