

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Jaroslav Krajča
Klánova 46
Praha 4
tel.41727767
Tel. 608 373 171

ZNALECKÝ POSUDEK

o stanovení ceny motorového vozidla

Posudek vyžádán kým - Forteslegal insolvence v.o.s.

Žádost - usnesení č.j. - stanovení obecné prodejní ceny

Ze dne - 15.11.2021

Účel vyžádání posudku - stanovení obecné ceny vozidla

Posudek vypracoval - Jaroslav Krajča
Klánova 46
Praha 4

Doba, ke které je cena
motorového vozidla stanovena - 16.11.2021

Počet listů - 10

Počet předaných vyhotovení - 2

0.0 ÚVOD

0.1 Znalecký úkol

- osobní automobil

0.2 Spisové podklady

- Technický průkaz
UL392827

1. Nález

1.1 Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla	- Toyota Corolla
Druh vozidla	- osobní automobil
Technický průkaz: série, číslo	- UL392827
Osvědčení o TP platné do	- 21.10.2023
Výrobní číslo vozidla /WIN/ rok	- SB1Z93BE70E063563 /2019
Druh karoserie	- KOMBI
Výrobní číslo motoru /rok výroby	-
Obsah a druh event. výkon motoru	- 1798 ccm benzín
Druh a rozměr pneu prvomontáže	- 195/65 R15 91H
Schválené změny proti původnímu typu dle TP	- nejsou
SPZ	- 7AX3519
Datum prvního uvedení do provozu	- 21.10.2019
Držitel vozidla	- Profesional taxi s.r.o. Praha 4, Pod višňovkou 1661/22
Počet předchozích držitelů	- první majitel
Stav počítáče ujetých kilometrů	- 98121 km
Údaje o počtu ujetých kilometrů dle sdělení držitele	- 98121 km
Barva	- bílá
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci ne - souhlasí	- souhlasí

opotřebené avšak bez funkčních závad. hybridní systém funkční, baterie bez závad, funkční se stabilním výkonem. Příslušenství spalovacího motoru bez závad ,dobrý stav. Spojka rovněž.

Přední náprava brzdy : přední náprava bez funkčních závad, vůle v čepích minimální, řízení rovněž bez závad. Brzdy funkční, vyžadují kontrolu předního i zadního obložení. Tlumiče pérování se sníženou účinností. Celkově funkční a bez zjevných závad.

Karoserie :barva karoserie bílá, lak na mnoha místech poškrábaný, provozem vozidle poškozený. Zadní pravý nárazník poškozený, pravé zadní dveře rovněž. Karoserie na dalších místech nese stopy drobného poškození. Vnitřek vozidle odpovídá 2 letům provozu v režimu taxi.

Údržba : vozidlo používáno jako taxi ve zvýšeně náročném provozu s minimální údržbou. Oprava vozidla je pro prodej neekonomická.

Výchozí cena pneu prvomontáže /pláště + duše/
ks x / + / Kč = Kč

Pneumatiky na vozidle :

Pneu		Semperit
Typ		Tubeles Radial
Rozměr, označení		195/65 R15 91H
Druh /prvovýroba /		Semperit
Dezen /označení/		radial
Výchozí cena pláště	Kč	4.570,-
Výchozí cena duše	Kč	--
Celková výchozí cena pneu	Kč	18.280,-
Technická hodnota	%	70,70,80,80
Časová cena	Kč	13.710,-
Celkem časová cena pneu na vozidle CČPV = 13.710,-Kč		

1.7 Mimořádná výbava

Druh, typ	Výchozí ks cena Kč	Stáří /roků - měsíců/	Stav při prohlídce	Techn. hodnota %	Časová cena Kč

Součet :

POSUDEK

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace

roků /měsíců/

Doba provozu DP = 25 měsíců ZAD = 25,83 %

Pramen, ev. zdůvodnění - technický průkaz, prohlídka
rok výroby

Stav tachometru - 98121 km

Počet ujetých km PKM 98121 km ZAP = 59 %

Pramen, ev. zdůvodnění - tachometr

$$ZA = \frac{ZAD + ZAP}{2} = 42,42 \%$$

ZA = 42,42 %
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.2 Výchozí cena

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 1985 pod čj. 1301/85 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel. Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem 1414/21 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.

Jaroslav Krajča

V Praze dne 17.11.2021