

# Technická zpráva o vozidle Škoda Octavia 2

Značka vozidla: Škoda

Model: Octavia

Rok výroby: 2005

Karoserie: Sedan-liftback

Motorizace: 1,6 l MPI

Výkon: 75 kw

Palivo: Benzín

SPZ: 8S1062

VIN: TMBBA61ZX58029987

Stav tachometru: 237 087 km

Klíč: 2x

## Technický stav vozidla

Motor: Únik oleje, nepravidelný chod motoru, motor pracuje na 3 válce, špatný start motoru, indikátor poruchy motoru je na palubní desce rozsvícený, nelze vyloučit rozsáhlé poškození motoru

Převodovka: Nelze ověřit stav

Nápravy: Stav odpovídá stáří a ujetým kilometrům

Skříň karoserie: Rozsáhlá koroze obou předních blatníků ve spodní části, koroze přední části obou prahů, silná koroze zadního pravého lemu

Interiér: Odpovídá stáří a ujetým kilometrům

Další části vozidla: Akumulátor je zcela vybitý, na palubní desce rozsvícený indikátor poruchy airbagu

## Fotodokumentace



Obrázek 1 Levý práh



Obrázek 2 Zadní pravý lem



Obrázek 2 Pravý práh



Obrázek 4 Palubní deska

## Závěr

Cena opravy motoru, airbagu a karoserie vozidla převyšují tržní hodnotu vozidla. Vozidlo určeno spíše na náhradní díly.

Vypracoval:

Bc. Pavel Jelínek

  
AUTO JELEN, Milan Jelínek  
CHRAST, TYLOVA 772, 53851  
TEL: 721 072 357  
IČO: 19386737

